

INDICADORES DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NO RESERVATÓRIO DO GURJÃO - CAPOEIRAS/ PE

Suzana De Araújo Silva; Mariana Dantas Gueiros; Clélio Cristiano dos Santos

RESUMO

Este trabalho buscou um levantamento de indicadores socioambientais presentes no reservatório do Gurjão no município de Capoeiras - PE, os resultados preliminares da pesquisa refletem um espaço impactado, foram identificadas degradações referentes a resíduos sólidos nas margens do corpo hídrico, depositados pela população ribeirinha e por pessoas que deslocam para praticar recreação, os moradores também utilizam as águas para lavagem de automóveis e motocicletas, contribuindo com o lançamento de produtos químicos no ambiente e com um possível processo de eutrofização, onde está desencadeando o crescimento acelerado de plantas aquáticas, conotando o desequilíbrio do ecossistema. Outro fato notório impactante é a ocupação desordenada do solo, munida da construção de residências e a prática da agropecuária nas suas proximidades do reservatório. Este trabalho teve o objetivo de trazer contribuições ao estudo de impactos ambientais em reservatórios e um estudo da localidade, esta ausente de qualquer estudo referente à problemática.

PALAVRA-CHAVE: Reservatório, Indicadores, Degradação